



OBRA: REPARACIÓN ASCENSOR MUSEO HISTORICO FORO CULTURAL
UNIVERSITARIO –
INSTITUTO: FORO CULTURAL UNIVERSITARIO
EXPEDIENTE N° REC-1042111-20

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

TAREAS A REALIZAR:

- 1) – Reemplazo de 1 (uno) tablero comando, colocando electrónico con microprocesador e inteligencia artificial, para monitoreo y programación por PF, con contactores industriales, protectores térmicos, de 1 (una) velocidad, con o sin ascensorista, modelo Multisel para 4 paradas, puertas manuales. Reemplazo de botonera de llamada exterior electrónica modelo microfuturo, total 4 (cuatro). Colocación en PB de 1 (uno) cuadro indicador de posición de coche, alfanumérico rotativo, con botón de llamada. Reemplazo de 1 (uno) botonera de coche electrónica, con indicador de posición de coche alfanumérico rotativo. Colocación de 2 (dos) llaves normalizadoras. Colocación de 2 (dos) llaves de final de recorrido. Reemplazo total de instalación eléctrica de los elementos antes mencionados. El cable de manejo que va desde el coche hasta la sala de máquina no debe cambiarse ya que es de muy buena calidad y se encuentra en óptimas condiciones.

TAREAS A REALIZAR:

- 2) – Provisión y colocación de puerta de coche closed (tipo tablilla), con pintura Epoxi. Desarmado, armado y puesto en funcionamiento.



OBRA: REPARACIÓN ASCENSOR MUSEO HISTORICO FORO CULTURAL UNIVERSITARIO –

INSTITUTO: FORO CULTURAL UNIVERSITARIO

EXPEDIENTE N° REC-1042111-20

